





Fordeling af Gentofte Kommunes bygninger i bevaringskategorierne høj, middel og lav. Farverne refererer til farvesignaturerne anvendt på kortene.

Oversigt over kortbladene på siderne 66-77.

Resultatet af kortlægningen af bygningernes bevaringsværdier i Gentofte Kommune er vist på efterfølgende kortblade. Det første kortblad viser Hellerup-området, det næste Charlottenlund og så videre i henhold til ovenstående oversigtskort.

Kortlægningen, som omfatter alle bygninger, der er opført før 1970, er baseret på en udvendig besigtigelse i foråret 2004. Alle bygninger er blevet fotograferet og vurderet efter ensartede retningslinjer i overensstemmelse med Kulturministeriets registreringssystem SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). Registreringssystemet er udviklet med henblik på at kortlægge bevaringsværdien af den enkelte bygning. Systemet indebærer ikke nogen tilbundsående bygningsundersøgelse.

Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende kategorier:

Arkitektur / værdien er udtryk for bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet fx form, proportioner og materialer

Kulturhistorie / værdien er udtryk for bygningens kulturhistoriske baggrund fx alder, anvendelse, repræsentation, sjældenhed og byggeskik

Miljø / værdien er udtryk for bygningens betydning i forhold til omgivelserne, fx om bygningen understøtter gadebilledet eller har betydning som orienteringspunkt for bydelen

Originalitet / værdien er et udtryk for bygningens nuværende fremtræden sammenholdt med den formodede originale udformning

Tilstand / værdien er udtryk for bygningens tekniske og vedligeholdelsesmæssige standard

Bevaringsværdien er udtryk for en afvejning af ovennævnte, hvor værdierne for arkitektur og kulturhistorie er tillagt størst betydning. Bevaringsværdien er ikke en gennemsnitlig værdi, men er udtryk for en samlet helhedsvurdering.

Der er besigtiget 14.907 bygninger. Heraf er 14.498 vurderet efter en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. De 409 bygninger, der ikke er vurderet, har enten ikke kunnet identificeres eller har fremstået, som var de opført efter 1970. Mindre betydende bygninger som carporte, skure og lignende er ikke kortlagt. Den samlede bygningsbestand i Gentofte Kommune er i henhold til kommunens BBR-register 16.305 bygninger. Atlaskortlægningen omfatter således ca. 91% af samtlige bygninger

På de efterfølgende oversigtskort er bevaringsværdierne påført de enkelte bygninger. En høj bevaringsværdi fremstår i rød farve og omfatter værdierne 1-3. En middel bevaringsværdi fremstår i lyserød farve og omfatter værdierne 4-6. Endelig fremstår en lav bevaringsværdi i en blågrå farve, omfattende værdierne 7-9. Herudover er fredede bygninger vist med en mørkerød farve.

Som det fremgår af ovenstående grafik er meget stor del af de registrerede bygninger vurderet til bevaringsværdien fem som er udtryk for en middelværdi. Gentofte Kommunes bygningsbestand indtil 1970 repræsenterer således en meget stor og bred mellemgruppe som baggrund for de ca. 1.600 bygninger af højeste bevaringsværdi (1-3). Regnes gruppen af bevaringsværdige bygninger til at omfatte værdierne 1-4, resulterer kortlægningen i, at ca 4.500 bygninger i Gentofte Kommune er vurderet som bevaringsværdige.

På modstående side er vist seks eksempler til illustration af værdiansættelsen. Der er i eksempeludvalget lagt vægt på at fremstille almindeligt forekommende hustyper i kommunen.



Jægersborg Allé 150

Bygningen indgår som en del af Jægersborg Kaserne, hvor den medvirker til at omslutte et gårdrum af ensdannede bygninger. Bygningen er opført i midten af 1700-årene med generalbygmester Laurids de Thurah som arkitekt. Der er tale om et smukt formet anlæg med velproportionerede facader med en fast fagrytme. Et stort valmet tegltag, afbrudt af en række gavlkviste samler bebyggelsen.

Arkitektonisk værdi / 1
Kulturhistorisk værdi / 1
Miljømæssig værdi / 2
Originalitet / 3
Tilstand / 4

Bygningen har fået bevaringsværdien 1



Kratvænget 15

Bygningen er et enfamiliehus bestående af to selvstændige murede længer sammenkoblet med en let mellembygning. Der er tale om et elegant og smukt proportioneret hus, som er tilpasset den let skrånende grund. Huset, som figurerer i kategorien 'arkitektens eget hus' er opført i 1942 og tegnet af arkitekten Finn Juhl. Farveholdningen med lyse facader og grå skifer-tage medvirker til at skabe det lette og elegante indtryk.

Arkitektonisk værdi / 1
Kulturhistorisk værdi / 1
Miljømæssig værdi / 3
Originalitet / 2
Tilstand / 4

Bygningen har fået bevaringsværdien 1



Ibstrupvænget 2-18

Bygningen indgår som en af tre bygninger i en samlet parkbebyggelse opført i 1939. De enkelte bygningers længde og de små knæk i hver ende relaterer sig til grundens form og de omliggende veje. Der er tale om et traditionelt muret treetages hus med højt sadeltag. Det traditionelle udseende afbrydes dog af de hvide betonstøbte altankarnappartier, hvis kubiske form nærmest skærer sig ind i hovedhuset. Et træk som giver huset en spændende fremtoning.

Arkitektonisk værdi / 3
Kulturhistorisk værdi / 3
Miljømæssig værdi / 3
Originalitet / 5
Tilstand / 3

Bygningen har fået bevaringsværdien 3



Tværbommen 19-25

Bygningen indgår i en større samlet bebyggelse bestående af en række vinkelbyggede etagehuse, som ligger orienteret mod sydvest. Bebyggelsen er opført i 1946. Der er tale om et traditionelt muret hus med helvalmet tegltag med udhæng. Adgangsfacaderne er nøgterne og velproportionerede. Til havesiden brydes facaden af store, tunge og gennemgående altanpartier.

Arkitektonisk værdi / 5
Kulturhistorisk værdi / 4
Miljømæssig værdi / 4
Originalitet / 4
Tilstand / 4

Bygningen har fået bevaringsværdien 5



Stolbergvej 1

Bygningen er et enfamiliehus opført i 1934. Der er tale om en bungalow i en etage med høj kælder og lavt pyramidetag. En hustype, som var meget populær i 1930'erne og som ses opført mange steder i kommunens vestlige del. Huset er opført i gule tegl med dekorative røde skifter, som flugter med vinduernes over- og underkant. Der er tale om et tidstypisk og velproportioneret hus, som fremstår prunkløst og enkelt.

Arkitektonisk værdi / 5
Kulturhistorisk værdi / 4
Miljømæssig værdi / 5
Originalitet / 5
Tilstand / 3

Bygningen har fået bevaringsværdien 5




Toftekærvej 73


Bygningen er et enfamiliehus opført i 1935. Huset er oprindeligt bygget som en bungalow i en etage. En række til- og ombygninger har i tidens løb dog sløret den oprindelige nøgterne byggestil. Selvom bygningen herved har fået en højere brugsværdi, har de mange forskelligt udformede til- og ombygninger imidlertid forringet husets arkitektoniske værdi. De nye opsprossede vinduer er fremmede for husets oprindelige arkitektur. Foto: Reform Arkitekter.

Arkitektonisk værdi / 7
Kulturhistorisk værdi / 5
Miljømæssig værdi / 5
Originalitet / 6
Tilstand / 3

Bygningen har fået bevaringsværdien 7




Gentofte SØ, Hellerup




Gentofte SØ, Hellerup 1:7000






Gentofte Ø, Charlottenlund



Gentofte Ø, Charlottenlund 1:7000

Gentofte NØ, Klampenborg






Klampenborg

Gentofte NØ, Klampenborg 1:7000

Ordrup

Gentofte NV, Ermelunden





Jægersborg

Gentofte NV, Ermelunden 1:7000




Gentofte V, Vangede



Gentofte V, Vangede 1:7000



Gentofte SV, Dyssegården





Gentofte SV, Dyssegården 1:7000